


## Win8.1 系统触摸屏 USB 下载线驱动安装说明


此驱动适用于 TH/TG/TE 系列触摸屏和 XMH/XME 系列一体机，用户可以从我司购买或借用 USB 打印机通讯线（USB 打印机通讯线必须符合 USB2.0 标准，带屏蔽层，一端方形，一端扁形）。



Win8.1 系统安装触摸屏 USB 下载线驱动需要先更改 PC 系统的启动选项，如下为设置说明。

### 一、启动选项设置

- 1、同时按下键盘上的 WIN 键  +I 键打开快捷设置，单击右下角的“更改电脑设置”，进入 win8.1 电脑设置，选择“更新和恢复”选项：



- 2、选择“恢复”：



3、在右侧“高级启动”选项中单击“立即重启”，之后系统自动进入高级选项菜单：



注：以上步骤也可以使用如下方法进行操作，同时按下 WIN 键 + I，打开设置，这时按住键盘上 Shift 键的同时鼠标左键单击下方快捷按钮中的电源按钮，在弹出的选项中选择“重启”，之后系统会自动进入高级选项菜单：



4、稍等一段时间，会进入“选择一个选项”界面，选择“疑难解答”：



5、选择“高级选项”：




6、在高级选项界面选择“启动设置”：



7、在启动设置界面中，单击右下方“重启”，PC 系统会自动重启：



8、在启动设置界面中，用电脑键盘输入 7，即选择“禁用驱动程序强制签名”：



9、启动选项设置完成。

## 二、驱动安装


1、如果电脑系统为 Win8.1-32 位系统，请安装 Win7-32 位系统 USB 下载线驱动，具体请参考 WinXP、Win7-32bit 系统 USB 下载线驱动安装说明；

2、如果电脑系统为 Win8.1-64 位系统，请安装 Win7-64 位系统 USB 下载线驱动，具体请参考 Win7-64bit 系统 USB 下载线驱动安装说明。

## 三、备注

已经安装了USB 下载线驱动后，仍无法下载程序？

A：使用者可打开计算机管理/设备管理器，确认Xinje TH USB下载线驱动是否安装成功：



如果无异常，请做如下尝试：

- (1) 拔插一下USB 下载线；
- (2) 把触摸屏重新上电；
- (3) 如果使用的是笔记本电脑，请拔掉笔记本电脑的电源转换器；
- (4) 使用强制下载（2 号拨码置 ON，重新上电后下载）。