

## Win7-64bit 系统触摸屏 USB 下载线驱动安装说明


此驱动适用于 TH/TG/TE 系列触摸屏和 XMH/XME 系列一体机，用户可以从我司购买或借用 USB 打印机通讯线（USB 打印机通讯线必须符合 USB2.0 标准，带屏蔽层，一端方形，一端扁形）。



Win7-64bit 系统安装触摸屏 USB 下载线驱动，既可以运行安装文件进行安装（自动安装），也可以在设备管理器中使用更新驱动的方法安装（手动安装），以下分别说明。

### 一、自动安装

- 1、先拔下触摸屏USB下载口与电脑USB口之间的连接电缆；
- 2、找到安装目录Win7-64bit\Driver\_Install，右击XNETDrvInst-x64.exe，选择“以管理员身份运行”（该文件图标如下所示）：



- 3、单击如下对话框中的“始终安装此驱动程序软件（I）”，软件会从安装文件包中选取对应系统的安装文件，自动安装Xinje TH USB 驱动程序：




- 4、安装完成后，将触摸屏上电，使用USB下载线将电脑USB口和触摸屏USB下载口连接起来，即可使用。

### 二、手动安装


- 1、使用USB下载线将电脑USB 口和触摸屏USB下载口连接起来，将触摸屏上电，打开计算机管理/设备管理器，此时设备管理器中会出现“未知设备”，选中该设备，右击鼠标，选择“更新驱动程序软件（P）…”，如下图所示：




2、如下所示，选择“浏览计算机以查找驱动程序软件 (R)”：




3、选择安装文件包的路径指向Win7-64bit\Driver\_Install，选择“确定”后单击“下一步 (N)”：



4、计算机将依选定的安装文件包安装Xinje TH USB 驱动程序，安装中会弹出提示窗口，在窗口中选择 “始终安装此驱动程序软件 (I)”，驱动会继续安装：




5、安装完成后，当出现如下界面时，单击“关闭 (C)”，即完成了驱动程序的安装。



### 三、备注

已经安装了USB 下载线驱动后，仍无法下载程序？

A：使用者可打开计算机管理/设备管理器，确认Xinje TH USB下载线驱动是否安装成功：



如果无异常，请做如下尝试：

- (1) 拔插一下USB 下载线；
- (2) 把触摸屏重新上电；
- (3) 如果使用的是笔记本电脑，请拔掉笔记本电脑的电源转换器；
- (4) 使用强制下载（2 号拨码置 ON，重新上电后下载）。